



Gritone Mortar PC01

Phụ gia ốp lát gạch

Technical Data Sheet
Version GT/01/2023

MÔ TẢ

- **Gritone Mortar Pc01** là sản phẩm do phòng thí nghiệm Gritone nghiên cứu và sản xuất, khi trộn với xi măng, cát và nước theo công thức cho loại hỗn hợp vữa sử dụng tốt với các loại gạch.
- Thành phần **Gritone Mortar Pc01** gồm: Polymer, các phụ gia đa chức năng. Được trộn sẵn và đóng gói tại nhà máy, được nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của Gritone.

ỨNG DỤNG

Gritone Mortar Pc01 dùng cho:

- Vữa ốp lát các loại gạch ceramic, đá tự nhiên
- Vữa ốp lát cho các công trình dân dụng, công nghiệp
- Các công trình hoàn thiện nội ngoại thất
- Dùng cho hạng mục trong nhà và ngoài trời

ƯU ĐIỂM

- Tăng độ bám dính
- Không làm bong tróc gạch nhờ có độ bám dính tốt
- Tăng độ chịu lực cho nền nhà nhờ tăng lực liên kết giữa gạch và nền
- Thời gian đông cứng chậm hơn vữa thường nên dễ điều chỉnh vị trí viên gạch chính xác khi ốp lát.
- Tiện lợi, dễ sử dụng
- Tiết kiệm chi phí
- Tăng độ bền cho công trình

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ngoại quan: bột
- Màu: trắng
- Đóng gói: 01kg/bao
- Hạn sử dụng: 6 tháng

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị :

- Bề mặt phải cứng chắc và được vệ sinh sạch sẽ loại bỏ các tạp chất, mảng bám, bụi bặm.
- Đục, cạo sạch các vết dầu, mỡ, chất bảo dưỡng bám trên bề mặt bê tông, vữa.
- Bề mặt bị nứt nẻ, rỗ cần được sửa chữa dậm vá.
- Làm ẩm bề mặt bằng nước nhưng không để đọng nước.

Trộn:

- Chuẩn bị hỗn hợp vữa khô gồm xi măng và cát sạch không có tạp chất
- Trộn 30%-36% Xi măng + 62%-70% Cát + 600gram phụ gia Gritone **Mortar Pc01** cho 200kg hỗn hợp vữa khô.

- Đổ nước (theo tỉ lệ 4bột: 1nước) vào thùng chứa sạch, sau đó đổ từ từ hỗn hợp vữa khô ở trên vào và trộn đều bằng máy trộn cho thật đều, phải trộn cho thật kỹ cả những phần dính trên thành thùng và dưới đáy thùng cho đến khi tạo thành một hỗn hợp vữa đồng nhất và không bị vón cục. Tạm ngừng khoảng 3-5phút sau đó trộn lại lần nữa để thi công.
- * **Lưu ý:** Có thể tăng giảm lượng phụ gia **Mortar Pc01** tùy theo độ dẻo và chất lượng vữa mong muốn.

VỆ SINH

- Làm sạch vữa khi chưa đông cứng khô thiết bị và dụng cụ thi công bằng nước.
- Khi sản phẩm đã đông cứng, nên làm sạch bằng biện pháp cơ học.

BẢO DƯỠNG

- Bề mặt thi công phải được bảo dưỡng để đạt hiệu quả tối ưu, tránh để trường hợp vữa khô quá sớm.

LƯU TRỮ

- Tối thiểu 6 tháng nếu lưu trữ đúng cách, để nơi khô ráo, thoáng mát khi bao bì chưa mở.

AN TOÀN

Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, cần rửa ngay bằng nước sạch, sau đó nên đến cơ sở y tế nơi gần nhất để kiểm tra.

GHI CHÚ

Những thông tin kỹ thuật và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng trong các tài liệu của Gritone® dựa trên cơ sở khoa học, kiểm định và kinh nghiệm thực tế. Trong thực tế, sự khác biệt về khí hậu, vật liệu, cốt liệu cũng như điều kiện tại công trường nên các thông tin kỹ thuật và tài liệu chỉ nêu lên bản chất chung, không có giá thiết nào chung cho việc sử dụng và thi công riêng biệt của bất kỳ sản phẩm nào nên người sử dụng cần phải kiểm tra, tham khảo bản chi tiết sản phẩm có liên quan theo từng trường hợp sử dụng.